


COMUNICADO IMPORTANTE

RECALL

A Ducati do Brasil convoca os proprietários das motocicletas modelos **1299 Panigale** e **1299 Panigale S**, **Monster 1200 S**, **Multistrada 1200 S** e **XDiavel S**, abaixo relacionadas, a contatar uma concessionária Ducati para a substituição do "Pistão flutuante da bomba de freio dianteiro Brembo".

MOTOCICLETA	MODELO	INTERVALO (NÃO SEQUENCIAL)		DATA DE FABRICAÇÃO	
		INÍCIO DO CHASSI	FINAL DO CHASSI	INÍCIO	FINAL
PANIGALE 1299 / PANIGALE 1299 S	2016	95VH903AAGM000001	95VH903AAGM000126	30/11/15	14/10/16
PANIGALE 1299 / PANIGALE 1299 S	1017	95VH903AAHM000127	95VH903AAHM000246	06/03/17	14/09/17
MONSTER 1200 S	2017	95VMA02AAHM000005	95VMA02AAHM000060	30/05/17	25/08/17
MONSTER 1200 S	2018	95VMA02AAJM000061	95VMA02AAJM000061	14/09/17	14/09/17
MULTISTRADA 1200 S	2016	95VAA00AAGM000004	95VAA00AAGM000168	14/10/15	22/07/16
MULTISTRADA 1200 S	2017	95VAA00AAHM000247	95VAA00AAHM000576	31/10/16	26/06/17
MULTISTRADA 1200 S	2018	95VAA00AAJM000707	95VAA00AAJM000716	06/09/17	26/09/17
X DIAVEL S	2016	95VGA00AAGM000003	95VGA00AAGM000027	23/05/16	26/08/16
X DIAVEL S	2017	95VGA00AAHM000152	95VGA00AAHM000295	20/01/17	25/08/17



A Ducati do Brasil identificou a necessidade de substituição do pistão flutuante ao realizar testes de segurança e qualidade, os quais detectaram que a ação de elevados esforços típicos da utilização na pista, frequentes intervenções do sistema ABS ou eventuais quedas da motocicleta pode induzir, em casos extremamente remotos, a alteração do componente prejudicando a frenagem do veículo podendo ocasionar quedas e danos físicos aos condutores, passageiros e terceiros.

Vale destacar que o freio traseiro não é afetado pelo problema e funciona corretamente.

A realização desta convocação é de caráter 100% preventivo, sem nenhum registro de qualquer tipo de ocorrência no Brasil.

Se você é proprietário de um dos modelos citados, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Ducati de Segunda a Sexta-feira das 8h as 18h, ou através do **Serviço de Atendimento ao Consumidor Ducati 0800 738 2284**, para agendar gratuitamente o reparo.

O tempo estimado do serviço é de aproximadamente 60 minutos.

Para mais informações acesse www.brasil.ducati.com. Esta iniciativa visa assegurar a máxima satisfação de nossos clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade de nossos produtos.



facebook.com/Ducati



@ducatibrasil

brasil.ducati.com



REVISTA ÉPOCA - Nº 1028
26.02.2018 - P. 17